

三亚优之杰汽车服务有限公司

职业病危害现状评价网上公开信息

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《三亚优之杰汽车服务有限公司职业病危害现状评价报告书》相关信息公示如下：

评价单位：海南兆博检测科技有限公司。

建设单位：三亚优之杰汽车服务有限公司。

项目地理位置：海南省三亚市吉阳区迎宾路 449 号。

项目联系人：王雪

项目简介：三亚优之杰汽车服务有限公司 2011 注册成立，2015 年三亚优之杰汽车服务有限公司的维修车间及其配套设施建成。三亚优之杰汽车服务有限公司主要经营范围为车辆销售和维修。

本次现状评价报告为第一次职业卫生评价，用人单位自 2015 年落址建成后，主体生产工程未发生重大变化。

现场调查人员：麦少刚

现场调查时间：2022 年 12 月 22 日

建设单位陪同人：王雪

建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：建设项目产生和存在的主要职业病危害因素有：苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、乙酸乙酯、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、电焊烟尘、噪声、高温、电焊弧光。

通过对建设项目的综合分析，根据现场检测结果可知，在正常生产条件下，工作场所各岗位接触的职业病危害因素的浓度（强度）均

符合职业卫生接触限值的要求。

评价结论与建议：评价结论见下表

用人单位职业病危害现状评价分项结论

项目	判断	存在问题简要说明
1.总体布局	部分符合	危废间设置在宿舍楼一楼
2.设备布局	符合	/
3.建筑卫生学	符合	/
4.职业病危害因素	符合	/
5.职业病防护设施	符合	/
6.应急救援设施	部分符合	(1) 未成立应急组织机构； (2) 未制定职业卫生相关的应急救援预案
7.职业健康监护	不符合	(1) 个人职业健康监护档案建立不完善，缺少部分岗位的职业健康档案； (2) 职业健康体检率不足 100%； (3) 用人单位组织工人在岗体检，未组织上岗和离岗体检。
8.个人防护用品	部分符合	(1) 防护用品发放记录落实较差，劳动者佩戴防护个体防护用品监管不严； (2) 钣喷工未配备化学防护服、防化学品鞋、职业病脸部防护具等防护用品
9.辅助用室	符合	/
10.职业卫生管理机构	符合	/
11.职业卫生管理制度	部分符合	(1) 缺少相关职业卫生警示标识； (2) 用人单位缺少职业病防护设施维护记录； (3) 职业病危害因素定期检测不满足一年一次 (4) 职业卫生档案管理工作执行情况较差
12.职业病危害告知	部分符合	(1) 缺少公告栏设置及其告知内容，如检测结果，对身体的健康危害，应该采取的防护措施和应佩戴的个人使用的防护用品等
13.职业卫生培训	不符合	(1) 用人单位未组织劳动者职业病防治知识培训；

用人单位职业病危害现状评价分项结论

项目	判断	存在问题简要说明
14.职业病危害项目申报	符合	/
15.既往职业卫生评价建议落实情况	本次评价和检测为用人单位第一次职业卫生评价和检测；不对此项作出评价	

根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令[2021]第5号）和《国家卫生健康委员会关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5号），用人单位属于O811汽车、摩托车修理与维护业，且用人单位存在苯等危害因素，用人单位属于“职业病危害严重”的企业。

技术审查专家组评审意见：

评价单位根据内审意见修改《现状评价报告》。