

中核海南海原开发有限公司

职业病危害现状评价网上公开信息

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《中核海南海原开发有限公司职业病危害现状评价报告书》相关信息公示如下：

评价单位：海南兆博检测科技有限公司。

建设单位：中核海南海原开发有限公司。

项目地理位置：海口市金盘工业开发区金盘路 12 号。

项目联系人：吉书政

项目简介：中核海南海原开发有限公司（以下简称“用人单位”）成立于 1989 年 1 月 6 日，1994 年建成并投入生产运行。中核海南海原开发有限公司位于海口市金盘工业开发区金盘路 12 号，金盘大道南 100m，注册资金为 2000 万元，总占地面积 13769m²，主要经营辐射加工、冷库租赁。目前，用人单位按照委托协议，采用钴源（Co-60）对中药材、食品及医疗产品等进行辐照杀菌，年辐照中药材等约 279 吨；另有 10 个冷库对外租赁，用人单位仅负责冷库日常运行管理，装卸货及运输均由租赁方负责，冷库年储存量 2000 吨，储藏货物主要有鱼丸、水饺、家禽肉类等食物。

用人单位于 2020 年完成首次职业卫生现状评价，同时也是唯一的职业卫生评价。

现场调查人员：麦少刚

现场调查时间：2023 年 4 月 11

建设单位陪同人：吉书政

建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：建设项目产生和存在的主要职业病危害因素有：臭氧、氮氧化物、噪声、工频电场、硫酸、氢氧化钠、电离辐射。

通过对建设项目的综合分析，根据现场检测结果可知，在正常生产条件下，工作场所各岗位接触的职业病危害因素的浓度（强度）均符合职业卫生接触限值的要求。

评价结论与建议：评价结论见下表

表用人单位职业病危害现状评价分项结论

项目	判断	存在问题简要说明
1.总体布局	基本符合	当地全年最小风频西南风，生产区整体位于厂内中部至南部位置，非生产区位于厂区东北角
2.设备布局	符合	/
3.建筑卫生学	符合	/
4.职业病危害因素	符合	/
5.职业病防护设施	符合	/
6.应急救援设施	基本符合	(1) 风机室缺少机械通风设施； (2) 应急药箱缺少中和处理酸碱腐蚀药品 (3) 但缺少酸碱灼伤、急性中毒等应急预案及其演练
7.职业健康监护	基本符合	(1) 未及时更新职业病健康监护档案内容，档案执行情况一般； (2) 2020年和2022年职业健康监护项目缺少氮氧化物体检项目
8.个人防护用品	符合	/
9.辅助用室	符合	/
10.职业卫生管理组织机构	符合	/

表用人单位职业病危害现状评价分项结论

项目	判断	存在问题简要说明
11.职业卫生管理制度	基本符合	(1)未完成 2021 和 2022 职业病危害因素定期检测和检测结果告知； (2)用人单位未制定职业病危害防治经费预算且未对职业病防治投入经费进行统计。
12.职业病危害告知	基本符合	(1)缺少公告栏设置及检测结果，对身体的健康危害，应该采取的防护措施和应佩戴的个人使用的防护用品等内容告知 (2)化验室缺少佩戴护目镜、佩戴防护手套、佩戴防护服等警示标语；风机室缺少氮氧化物、臭氧危害告知卡；冷库缺少佩戴防寒服、防寒手套等警示标语
13.职业卫生培训	符合	/
14.职业病危害项目申报	符合	/

根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令[2021]第 5 号）最新要求，结合用人单位属于“其他制造业的核辐射加工”，用人单位属于“职业病危害严重”的企业。

技术审查专家组评审意见：

评价单位根据内审意见修改《现状评价报告》。