

屯昌县德润建材有限责任公司洗砂项目职业病危害

控制效果评价网上公开信息

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《屯昌县德润建材有限责任公司洗砂项目职业病危害控制效果评价报告书》相关信息公示如下：

评价单位：海南兆博检测科技有限公司。

建设单位：屯昌县德润建材有限责任公司。

项目地理位置：项目位于屯昌县屯城镇七〇一矿水晶站。

项目联系人：简嘉穗

项目简介：建设一条年处理花岗岩废石料4万吨洗砂生产线，主要工程内容为洗砂线及辅助工程，具体包括：下料口、圆锥破、振动筛、洗砂机、压滤机等设备和办公室、地磅室。

现场调查人员：麦少刚、王晓霞

现场调查时间：2023年2月10日

建设单位陪同人：简嘉穗

建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：本建设项目在生产过程中产生的职业病危害因素包括矽尘、其他粉尘、电焊烟尘、氮氧化物、锰及其无机化合物、噪声、高温、工频电场、电焊弧光等，通过对本项目调查情况和职业病危害因素检测数据的分析，建设项目主要职业病危害因素是矽尘、噪声。

通过对建设项目的综合分析，根据现场检测结果可知，在正常生产条件下，除洗砂工噪声强度超标，其余岗位接触的职业病危害因素的浓度（强度）均符合职业卫生接触限值的要求。

评价结论与建议：评价结论见下表

职业病危害综合评价汇总表

序号	评价项目	评价	存在问题简要说明
1	总体布局	基本符合	本项目所在地全年最小频率风向为西南风。全年最小频率风向下风向为东北风，本项目生产区位于厂区西部和北部位置，非生产区位于厂区南侧
2	生产工艺及设备布局	符合	/
3	建筑卫生学	符合	/
4	辅助用室	符合	/
5	职业病危害防护设施	部分符合	洗砂工噪声超标，给料操作位、圆锥破巡检位、振动筛巡检位、洗砂机巡检位噪声强度超过 85dB
6	个体防护用品	符合	/
7	应急救援设施	部分符合	建设单位未进行了高温应急演练。
8	职业健康监护	部分符合	(1) 职业健康监护档案建立不全 (2) 体检率不足 100%； (3) 2022 年体检需复查人员未进行复查； (4) 上岗前体检不及时和缺少离岗
9	职业卫生管理组织机构	符合	/
10	职业卫生管理制度	符合	/
11	职业病危害告知	符合	/
12	职业卫生培训	符合	/
13	职业卫生管理	符合	/

根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发(2021)5号),本项目归类“C303 砖瓦、石材等建筑材料制造”属于可能产生“**严重职业病危害**”的建设项目。

技术审查专家组评审意见:评价单位根据内审意见修改《控制效果评价报告》。