

儋州明城水泥有限公司

2022 年度职业病危害现状评价网上公开信息

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《海南金红叶纸业有限公司职业病危害现状评价报告》相关信息公示如下：

评价单位：海南兆博检测科技有限公司

用人单位：儋州明城水泥有限公司

项目地理位置：儋州市木棠工业园区

项目联系人：吴建峰

项目简介：儋州明成水泥有限公司位于儋州市木棠工业园区的钢铁建材产业区内，木棠工业园位于洋浦开发区东北面，距洋浦港约 12 公里，距儋州市城区约 40 公里。公司位于那大至洋浦省道北侧约 1500 米处，距西线高速路口约 18 公里，利用区位优势，公司建立一条年产 100 万吨矿渣生产线和一条年产 100 万吨水泥粉磨站生产线。总占地面积 72230.61m²，生产 S95 等级高炉矿渣粉和 42.5 和 32.5 级别的水泥产品。

现场调查人员：林玲

现场调查时间：2022 年 9 月 29 日

用人单位陪同人：吴建峰

用人单位存在的主要职业病危害因素及检测结果：用人单位生产工艺过程中产生或存在的主要职业病危害因素为：化学有害因素（其他粉尘、矽尘、石膏粉尘、水泥粉尘、电焊烟尘、氧化物、一氧化碳、臭氧、锰及其无机化合物）物理有害因素（噪声、电焊弧光、工频电场）。

根据检测结果可知，在正常生产条件下，工作场所各岗位接触的

职业病危害因素的浓度（强度）均低于职业接触限值。

评价结论与建议：根据 2021 年卫生行政部门新发布的《国家卫生健康委办公厅关于公布用人单位职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5 号），用人单位所属行业为非金属矿物制品业（行业代码 C30）中的水泥、石灰和石膏制造（C301），职业病危害风险类别定性为“职业病危害严重”的类别。

加强《职业病危害警示与告知制度》、《职业病危害项目申报制度》、《职业病防护用品管理制度》、《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》、《职业病危害应急救援与管理制度》等制度执行。

技术审查专家组评审意见： /。