

海南万鑫丰矿业有限公司

2024 年度职业病危害现状评价网上公开信息

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《海南金红叶纸业有限公司职业病危害现状评价报告》相关信息公示如下：

评价单位：海南兆博检测科技有限公司

用人单位：海南万鑫丰矿业有限公司

项目地理位置：海南省澄迈县老城镇老城经济开发区海榆西线路西侧

项目联系人：曾强

项目简介：海南万鑫丰矿业有限公司占地面积38457m²，总建筑面积 7800m²，整个厂区分为生产区和办公生活区，生产区包括：原料堆放场，摇床水洗选矿车间3间；烘干车间1座（烘干锅炉已经停用）；电/磁选矿车间2座共7台电磁选机；产品库1座。办公生活区包括一栋2层的办公楼和两栋2层的职工宿舍。

海南万鑫丰矿业有限公司现有员工27人。用人单位产品主要是锆英石精矿，其次是金红石和少量钛铁矿精矿。原料主要来自滨海沉积型锆英砂（锆英石）矿。原料主要来自于非洲莫桑比克，也曾进口巴西等地原矿，进口矿石在原产地已进行初步筛分，尾矿基本已在原产地处理，矿沙在海南加工成精矿后卖出，项目生产工艺流程为物理选矿过程，将尾砂取出后筛选精矿即得产品。

现场调查人员：林玲

现场调查时间：2024 年 4 月 15 日

用人单位陪同人：曾强

用人单位存在的主要职业病危害因素及检测结果：用人单位生产

工艺过程中产生或存在的主要职业病危害因素为：化学有害因素（（砂尘、盐酸、硫酸、氢氧化钠）物理有害因素（噪声、夏季高温）。

根据检测结果可知，在正常生产条件下，各岗位接触的职业病危害因素的浓度（强度）均低于职业接触限值。

评价结论与建议：根据 2021 年卫生行政部门新发布的《国家卫生健康委办公厅关于公布用人单位职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5 号），用人单位所属行业为“B10 非金属矿采选业”中“石棉、石英砂及其他非金属矿采选”，职业病危害风险类别定性为“职业病危害严重”的类别。

加强《职业病危害警示与告知制度》、《职业病危害项目申报制度》、《职业病防护用品管理制度》、《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》、《职业病危害应急救援与管理制度》等制度执行。

技术审查专家组评审意见： /。